

**TABELLA – 6R1 –
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
VERIFICA CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI AIA
RELAZIONE SEMESTRALE : II^ SEMESTRE 2016**

**ART. 237-SEPTIESDECIES, COMMA 5 D.LGS 152/2006 E S.M.I., PARAGRAFO B5.7 PUNTO 1
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI CUI AL DGRC N. 1653 DEL 01.12.2014**

La “*relazione semestrale*” rappresenta il documento tecnico che il gestore dell’impianto è obbligato a redigere e trasmettere, oltre che ad altri enti, anche ad ARPAC, per consentire le specifiche valutazioni di conformità con quanto indicato nel documento AIA. Tale relazione contiene, dettagliatamente, la descrizione del funzionamento e la sorveglianza dell’impianto nel periodo in esame.

Dall’istruttoria svolta dalle competenti Unità Operative dell’Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Napoli, sulla scorta della relazione trasmessa dal gestore ad ARPAC (prot. ARPAC n.25741 del 03/05/2017), risulta che **“il monitoraggio e controllo dell’impianto termovalorizzatore di Acerra, relativo al II^ semestre 2016 è conforme a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale AIA n. 1653 del 01/12/2014”**, ovvero rispetta quanto previsto nel piano di monitoraggio vigente approvato (con richieste tecniche da ottemperare ndr). Di seguito, si riportano sinteticamente, i controlli documentali eseguiti e i giudizi formulati nell’istruttoria, da ogni singola Unità Operativa che vi ha preso parte, relativamente alle matrici: ARIA, ACQUE REFLUE, RUMORE, RIFIUTI ED ACQUE SOTTERRANEE.

DOCUMENTI CONTROLLATI	UNITA' OPERATIVA CHE HA SVOLTO L'ISTRUTTORIA	GIUDIZIO
<p style="text-align: center;">ARIA (EMISSIONI IN ATMOSFERA)</p> 	<p>UNITÀ OPERATIVA ARIA</p>	<p>Dalla disamina della documentazione trasmessa risulta che, il monitoraggio effettuato dal gestore dell’impianto in regime di autocontrollo, <i>“Per la matrice aria risulta globalmente conforme a quello disposto dal D.D.del 01/12/2014”</i></p>
<p style="text-align: center;">ACQUE REFLUE (ACQUE DI SCARICO)</p> 	<p>UNITÀ OPERATIVA ACQUE REFLUE</p>	<p>Dalla disamina della documentazione trasmessa risulta che <i>“Il gestore ha rispettato la frequenza mensile dei controlli fissata dal PMeC, approvato con D.D. n.1653 del 01/12/2014, per le acque di scarico relativamente ai punti S1, S2 e S3. I risultati analitici degli autocontrolli sono conformi alle disposizioni previste dal D.D. n.1653 del 01/12/2014 della Regione Campania e dalla Tab. 3 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale”</i></p>
<p style="text-align: center;">RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO)</p> 	<p>UNITÀ OPERATIVA AGENTI FISICI</p>	<p>Dalla disamina della documentazione risulta che <i>“Dalla documentazione trasmessa relativa al II semestre 2016, contenente dati e misure inerenti l’impatto acustico, si rileva conformità a quanto previsto dal piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto autorizzativo”</i></p>
<p>RIFIUTI</p>	<p>UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI</p>	<p>Dalla disamina della documentazione trasmessa risulta che il monitoraggio effettuato dal gestore dell’impianto in regime di autocontrollo <i>“Per la matrice rifiuti risulta conforme a quello disposto dal D.D. del 01/12/2014”</i></p>
<p>ACQUE SOTTERRANEE (AREA DI SEDIME DELL’IMPIANTO)</p>	<p>UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI</p>	<p>Dalla disamina della documentazione trasmessa risulta che <i>“Le analisi effettuate evidenziano che le acque sotterranee monitorate risultano conformi alle disposizioni previste dal punto B.5.4 lettera f) dell’A.I.A. (documento descrittivo e prescrittivo) emanato con D.D. 1653/2014, ovvero conforme ai limiti indicati alla Tabella “Acque sotterranee” All.5 Parte IV al D.Lgs 152/06 e s.m.i., a meno dei parametri relativi al punto zero ARPAC”</i></p>